

Imágenes de algunos productos



nuestro Taller



El paquete también se puede personalizar

- herramienta 1.usually paquete: bolso polivinílico, cartón, paletas, de madera caso et.
2. Según sus requisitos para los productos.
- 3 .WE diseñar el paquete adecuado para usted para evitar cualquier damage o un rasguño.



Houdry ofrece servicios de fabricación de chapa de servicio completo que incluye

- 1.ayudamos a nuestros clientes de extremo a extremo con proyectos de chapa, desde la concepción, diseño, fabricación y montaje, hasta la entrega final
2. se tiene en cuenta como cliente VIP superior, respuesta en 24 horas en cualquier momento.
3. Tenemos más de 300 conjuntos de maquinaria, fabricantes de chapa altamente cualificados y operadores de máquinas que cumplen con todos los tipos de alta precisión y tecnología de los requisitos del producto.

Proceso de dar un título



Algunos clientes de cooperación



Preguntas más frecuentes

Q: ¿De qué material se puede hacer de fabricación de láminas de metal y metal estampado?

R: SPCC, SHCC, SPHC, SECC, SGCC, cobre, latón, AL6061, Al5052, Al1010, Al1060, AL6063, SUS301, SUS304, SUS203, etc.

Q: ¿Qué máquinas tiene usted en su taller?

R: máquina de corte, CNC máquina de perforación, láser, plasma, máquina de corte de agua. Combinación de la máquina, dobladora, máquina de la prensa (15-500 toneladas), etc.

Q: ¿Qué tratamiento superficial se puede hacer por las partes?

R: Galvanización, acabado anodizado, el tratamiento de cromato, pintura, recubrimiento de polvo, pulido de superficie, y así sucesivamente.

Q: ¿Qué software se puede aceptar para la investigación?

R: CAD, Solid Works, UG, Pro / E, Solid Edge, placa radiante, etc.

Q: ¿Qué paquete de lo que hacen por las partes antes de la entrega?

R: Para las piezas pequeñas, lo embalaremos como bolso PVG + caja de papel.

Para gran parte, podemos hacer caso de madera, o de una paleta.

Q: ¿Puede ofrecer servicio del OEM?

R: Sí, podemos ofrecer OEM &erio; ODM servicio, y ofrecen el paquete neutral.

