



The diagram consists of two horizontal rows of small rectangular boxes. The top row contains 10 blue boxes at the beginning, followed by 90 white boxes. The bottom row contains 90 white boxes at the beginning, followed by 10 blue boxes at the end.

[illegible]

HVAC

公司	公司名称 (中文)
地址	地址
电话	电话号码
网站	ISO9001:2015/SGS
产品	产品系列/规格/型号
材料	材料规格/材料名称/材料等级
尺寸	±0.1mm
重量	重量规格/重量范围/重量公差
包装	包装规格/OEM/ODM/定制
交货期	交货期/交货时间/交货地点
付款方式	付款方式/付款条件/付款期限
备注	720小时内交货







Houdry 30 Houdry



8 Punching Machines



20 Welding Stations



10 CNC Bending Machines



5 CNC Stamping Machines



2 Spraying Lines



5 Laser Cutting Machines







1. ？

2. ？

3. ？

4. ？

5. (DFM) ？

