

Фотографии некоторых продуктов



Наш семинар



Пакет также может быть изменен

Инструмент 1. Usually Пакет: поли мешок, коробка, поддон, деревянный ящик и др.

2. Согласно вашим требованиям к продукции.

3. Мы разработать подходящий пакет для вас, чтобы избежать каких-либо damage или царапины.



houdry.en.alibaba.com



houdry.en.alibaba.com

Houdry предлагает услуги по изготовлению листового металла с полным спектром услуг, включая

1. мы помогаем нашим клиентам встык с металлическими проектами листа, от разработки концепции, проектирования, изготовления и сборки, до окончательной сдачи
2. рассмотреть Вас в качестве нашего VIP топ-клиента, ответ в течение 24 часов в любое время.
3. У нас есть более 300 комплектов машин, высококвалифицированным листового металла и изготовители машинисты встретить вас все виды высокой точности и требований к продукции технологии.

сертификация



Некоторые клиенты сотрудничества



Вопросы-Ответы

Вопрос: Какой материал вы можете сделать изготовление листового металла и металла штамповки?

А: SPCC, МИПГ, SPHC, SECC, SGCC, медь, латунь, AL6061, Al5052, Al1010, Al1060, AL6063, SUS301, SUS304, SUS203 и т.д.

Вопрос: Какие машины у вас есть в вашей мастерской?

А: Стрижка машина, Штамповочный станок, лазерная, плазменная, вода для резки. Комбинированная машина, гибочный станок, машина давления (15-500 тонн) и т.д.

Вопрос: Какая обработка поверхности вы можете сделать для частей?

А: Гальванизация, анодированный отделка, хромированием, Покраска, с порошковым покрытием, поверхность польский, и так далее.

Q: Какое программное обеспечение вы можете принять для исследования?

А: CAD, Solid Works, UG, Pro / E, Solid Edge, Solid Top, и т.д.

Вопрос: Какой пакет вы делаете для деталей перед поставкой?

А: Для мелких деталей, мы будем упаковывать как PVG мешок + коробка бумаги.

Для большой части, мы можем сделать деревянный ящик или поддон.

Вопрос: Не могли бы вы предложить обслуживание OEM?

А: Да, мы можем предложить OEM & Amp; ODM услуг и предложить НЕЙТРАЛЬНАЯ пакет.